

Detailní informace pro: 3ASD399002B20

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

3ASD399002B20

Obecné informace

Id výrobku:	3ASD399002B20
ABB typové označení:	YPK 114A
Katalogový popis:	YPK 114A; YPK 114A DCB-BOARD

Kategorie

Náhradní díly & Služby » Frekvenční měniče » Stejnoseměrné měniče » Měniče již nevyráběné » YGMV
Náhradní díly & Služby » Frekvenční měniče » Stejnoseměrné měniče » Měniče již nevyráběné » YGMW
Náhradní díly & Služby » Frekvenční měniče » Stejnoseměrné měniče » Měniče již nevyráběné » YHMV
Náhradní díly & Služby » Frekvenční měniče » Stejnoseměrné měniče » Měniče již nevyráběné » YHMW
Náhradní díly & Služby » Frekvenční měniče » Vysokonapěťové frekvenční měniče » Měniče již nevyráběné » TYRAK LCI

Objednací údaje

Země původu:	Sweden (SE)
Číslo celního sazebníku:	85389091
Popis na faktuře:	YPK 114A DCB-BOARD
Na objednávku:	No
Minimální objednáčí množství:	1 piece
Množství:	1 piece
Pouze citovat:	No
Míra prodejní jednotky:	piece

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku:	0.11 kg
--------------------------------	---------

Technické údaje


Velikost rámu:	Spare_Parts
-----------------------	-------------

Další informace

Název výrobku:	YPK 114A DCB-BOARD
-----------------------	--------------------

Klasifikace

UNSPSC:	43172000
----------------	----------



© Copyright 2023 ABB